

Nauvon maailman pisimmän pöydän pystytys kuvattiin täällaisella H218W kameralla.

<http://www.septemberfestival.fi/index.php/fi/galleria>

Dericam H218W Megapixel Outdoor IR IP Camera

Pikaohje

- 1) Kytke kamera reitittimeen vapaaseen porttiin
- 2) Kytke kameraan sähkö
- 3) Asenna PC:lle IP Cam Search_en (löytyy CD:ltä hakemistosta IP Camera Tool)
- 4) Aja IP Cam Search_en
 - se näyttää kaikki löytämänsä megapikselikamerat
- 5) Valitse kamera, jota haluat säätää
- 6) Ota DHCP pois käytöstä ja anna kameralle kiinteä IP-osoite
 - käyttäjätunnus on admin ja salasana 123456
- 7) Voit nyt ottaa IE-selaimella kameraan yhteyttä ja jatkaa muita säätöjä
 - IE:n lisäksi kameran voi liittää CMS-monikamerajärjestelmään – löytyy CD:ltä
- 8) Kameraa voi katsella Chromella ja Safarilla ym. mutta tällöin QuickTime pitää olla asennettuna. Katso erillinen ohje H Series Quicktime setup.pdf.
- 9) Kameraan voi laittaa SDHC-muistikortin ja tallentaa myös kortille hälytysvideota tai time-lapse kuvia. Muistikortin kautta kamera osaa siirtää videot FTP-palvelimelle. Muistikortin asentamista varten on takakansi avattava. Varo kaapeleita, niihin ei saa kohdistua vetoa. Kun suljet takakannen tarkista, että kaapelit eivät jää puristuksiin. Resetoi kamera tehdasasetuksille muistikortin asentamisen jälkeen.

Huomautukset:

- Salasana saa olla enintään 12 merkkiä
- Jos haet kameralta kuvastreamia suoraan, kamera käyttää listan ylintä admin tunnusta ja salasanaa

Videostream löytyy seuraavasta URLista: <http://192.168.0.100:80/web/iphone/11?admin:123456&>
(esimerkin kamera portissa 80 oletussalasanoin - tarkista portti; oletusportin 80 voi jättää pois)

Mobile View (pienempi resoluutio) on muuten sama, mutta tuon "11?" kohdalle tulee "12"

Muuta: Win8 / IE10 sekoaa tietoturvaansa

Dericamin tekninen tuki:

We have tested the win8 32bit/64bit with IE10.

Indeed the H218W can not connect to IE10, then we tried many ways and found some reason:

- 1) Please enable the compatible view on the IE10.



You can click the ico like one page been tear off for light it.

2) Please check the firewall or anti-virus software like kaspersky, then close them and try again, my H218W run well after stop the Kaspersky. Then I check deeper and found the "heuristic method Anti-Phishing function" under the "webpage anti-virus" will kill the H218W webpage.

You can disable the "heuristic method" then check again.

Feedback from one customer:

I needed to make changes in my McAfee firewall settings and use "compatiable view" in IE10.

Toinen tunnettu temppuiliija on Avast! Jos AX:n asennus epäonnistuu, Avast! pitää sammuttaa ja asentaa AX uudelleen + Compatibility View päälle.

>> myös Win7:ssa jotkut antivirussoftat on liian agressiivisia.

Mallikameran kuva QuickTimeen:

<http://195.238.198.203:80/web/iphone/11?quest:guest&>